

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
+39 0543 401840
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cera Wax

Холодный полиэтиленовый воск для минеральной отделки



CERA WAX - V.2025-03-03

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cera Wax – это декоративный воск в водной дисперсии, разработанный для обработки минеральных декоративных покрытий в интерьере. Cera Wax выпускается в 3 различных слегка перламутровых оттенках (золотой, серебряный и бронзовый) и в нейтральной версии **PLUS**. Придает поверхностям легкую водоотталкивающую способность и повышает эстетическую ценность нанесенного декоративного продукта. Cera Wax легко наносится, быстро сохнет и подходит как для ручной, так и для механической полировки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на:

- Декоративных отделках минеральной природы в интерьере.
 - Декоративных отделках неминеральной природы с пористой и впитывающей поверхностью, внутри помещений.
- Нанесение на особо матовые поверхности может изменить их внешний вид и степень блеска.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Природа связующего: смесь полиэтиленовых и парафиновых восков в эмульсии.

Объемная масса:

Cera Wax Gold, Silver, Bronze: 1,00 +/- 0,05 г/мл

Cera Wax Plus: 0,93 +/- 0,05 г/мл

- Вязкость запакowanego продукта: тиксотропная паста
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. в.): на ощупь через 30 минут, для повторного покрытия через 4 часа, полное высыхание через 12 часов в зависимости от типа основания, его впитываемости и условий окружающей среды.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Cera Wax: готово к использованию. В зависимости от требований в месте применения или эстетических потребностей, Cera Wax GOLD, SILVER, BRONZE можно разбавлять водой до 100% в зависимости от желаемой степени отделки.

Cera Wax PLUS – это готовый к применению продукт, который не следует разбавлять.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Тщательно перемешать материал перед нанесением. Не наносить на свежие основания: дождаться полного высыхания нанесенных покрытий.

Для очистки поверхностей, декорированных Cera Wax, используйте сухую текстильную ткань.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(Относится к условиям окружающей среды T = 25°C, Отн. вл. = 60%)

Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и высолов от влаги.

Подождите не менее 8 часов при нанесении покрытий малой толщины шпателем и не менее 24 часов в случае многослойных декоративных покрытий с толщиной сухого слоя более 2 мм.

На поверхности, обработанные декоративными продуктами для внутренних работ линейки Minerals нанести один слой **Cera Wax** с помощью салфетки или перчатки из микрофибры, обрабатывая поверхность круговыми движениями.

Подождите несколько минут и протрите поверхность чистой перчаткой или чистой тканью, удаляя возможные скопления материала.

Cera Wax также можно наносить губчатой теркой, стараясь избегать излишков и наплывов. Рекомендуется всегда протирать еще свежую поверхность тканью, чтобы удалить излишки воска.

Для достижения большей степени защиты или более однородного внешнего вида можно нанести второй слой **Cera Wax PLUS** не менее чем через 2 часа, следуя описанной выше процедуре. Подождите несколько минут, а затем протрите поверхность чистой перчаткой или тканью, удаляя остатки материала.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал необходимо наносить, защищая его от замерзания и резких перепадов температур в течение всего процесса нанесения.

Не применять, если температура воздуха, поверхности или продукта – ниже +5 °C или выше +35 °C, а также при попадании прямого солнечного света, и на горячих поверхностях (даже в тени). Влажность окружающей среды должна быть < 75%; влажность основания должна быть < 10%.

Обычно стоит всегда использовать продукцию с одной производственной партии. В случае использования разных

производственных партий рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительных отличий оттенков. Для работ, где неизбежно использование другой партии, не делайте смежную стыковку красок. В качестве переходов используйте имеющиеся разрывы сплошной поверхности, например пояса, кромки, и т.д.

Для правильного использования упомянутых материалов, разбавления и укладки, пожалуйста, внимательно прочтите соответствующий технический паспорт.

На всех этапах подготовки основания, продуктов и нанесения рекомендуется правильное использование оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой сразу после использования.

РАСХОД

7-20 м²/л на один слой, в зависимости от типа основания и его впитывающей способности. Рекомендуется проверить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Gold, Silver, Bronze, нейтральный Wax Plus.

УПАКОВКА

Упаковки по 1 л; 2,5 л для Cera Wax Plus.
Упаковки по 1 л для Gold, Silver, Bronze.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.